

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Кулаковская средняя
общеобразовательная школа
Тюменского муниципального района
(МАОУ Кулаковская СОШ)**

Семеновых ул., д. 101а, с. Кулаково,
Тюменский район, Тюменской области, 625526
Тел.: (3452) 777-267, 777-067, 777-186;
e-mail: kul@obraz-tmr.ru; https://kul.obraz-tmr.ru
ОКПО 42168357; ОГРН 1037200558669;
ИНН/КПП 7224010223/722401001

**МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы «Тюменский»**

05.04.2022 № 84
На № 15/3 от 14.03.2022

*Об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности*

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной
безопасности, способствующих совершению административного
правонарушения (ПРЕДПИСАНИЕ № 15/3 от 14.03.2022)

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого -ых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка с выполнением
-----	---	--	---	--------------------------

1.	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (мастерская) Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания (в мастерской)	п.4.2.22 сп 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)
2.	Огнетушители, размещенные на полу (следует располагать на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание) Обеспечить размещение огнетушителей в помещении электрощитовой на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.409.; сп 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования эксплуатации» п.4.2.7	02.09.2022г.	Выполнено (фото прилагается)

	падение или опрокидывание			
3.	Огнетушители, размещенные на полу в помещении секретаря директора (следует располагать на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаящих падение или опрокидывание) Обеспечить размещение огнетушителей в помещении секретаря директора на высоте не более	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.409.;СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования эксплуатации» п.4.2.7	02.09.2022г.	Выполнено (фото прилагается)

	1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание			
4	На путях эвакуации в столовой утроен порог (0,17м). Основание: Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.27»а» Не допускать перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)

5.	На путях эвакуации на лестничную клетку со второго этажа утроен порог (0,11м) Не допускать перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.27»а». СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)
б.	На путях эвакуации на пути к наружной лестнице утроен порог (0,48м) Не допускать перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.27»а». СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)

7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского, производственного назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.12	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)
8.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г.	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от

	пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытания и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты наружной лестницы со второго этажа	№1479 п.17 «6»		16.03.2022 № 0389/08)
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения пищеблока менее 0,8 м. (фактически 0,68м.) Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.	п. 1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч. 1, ст.6, ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)

		Эвакуационные пути и выходы»		
10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения спортзала в коридор менее 0,8 м. (фактически 0,73м.)	п. 1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч. 1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)
11.	Ширина первой двери эвакуационного выхода из помещения актового зала к наружной лестнице менее 0,8 м. (фактически 0,49м.) Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.	п. 1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч. 1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)

		Эвакуационные пути выходы»		
12.	Ширина второй двери эвакуационного выхода из помещения актового зала к наружной лестнице менее 0,8 м. (фактически 0,50м.) Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.	п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч. 1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)
13.	Ширина третьей двери эвакуационного выхода из помещения актового зала к нар ной лестнице менее 0,8 м. (фактически 0,52м.)	п. 1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч. 1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)

		защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
14.	Ширина эвакуационного выхода из помещения мастерской менее 0,8 м. (фактически 0,49м.)	п. 1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч. 1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2022г.	Будет устранено в процессе капитального ремонта (Информационное письмо от 16.03.2022 № 0389/08)
15.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета психолога менее 0,8 м. (фактически 0,53м.) Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.	п. 1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч. 1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной	02.09.2022г.	Выполнено (фото прилагается)

		защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
16.	Не произведена очистка от снега и наледи в зимнее время наружной пожарной лестницы, наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.17 «а»	02.09.2022г.	Выполнено (фото прилагается)
17.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов к наружной лестнице не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода к наружной лестнице изнутри без ключа	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.26	02.09.2022г.	Выполнено 05.03.2022 (фото прилагается)

18.	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.2.	02.09.2022г.	Выполнено 05.03.2022 (Инструкция прилагается)
19.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Обеспечить наличие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.60.	02.09.2022г.	Выполнено 05.03.2022 (Журнал прилагается)

И.о. директора



Т.Я. Плесовских